



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escual Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el Vergel, Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0333-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en la parte superior del techo



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal en la parte superior del modulo (techo)



Foto 3: Lamina troquelada calibre 26 en el modulo



Foto 4: Lamina troquelada en su totalidad




Foto 5: Limite de la estructura metalica y lamina



Foto 6: Tendaes de metal con la correspondiente lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

