



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 5 de Mayo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shacoc El Progreso, Aldea Sajquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0335-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Sustitución de Torta de Cemento de 8 centímetros de espesor




Foto 2: Sustitución de Torta de Cemento de 8 centímetros de espesor



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de Depósito de 1700 Litros



Foto 5: Sustitución de Torta de Cemento de 8 centímetros de espesor




Foto 6: Sustitución de Torta de Cemento de 8 centímetros de espesor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

El Montón

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

