

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuichapsé, Aldea Cunfaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0340-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: En la foto se puede observar el frente de la Escuela




Foto 2: Se observa el aula del módulo No.2. Que se sustituirá la lámina por lámina troquelada y los balcones.




Foto 3: En la foto se observa la cuneta que se reparará de concreto.




Foto 4: Se observa otras partes de la cuneta a reparar.





Foto 5: En la foto se observa el muro perimetral que se reparara.



Foto 6: En la foto se observa la plancha que se va sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

