



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cheguaté, aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0354-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Pintura de los muros de la escuela, identificación, pintura en mal estado casi en el 90 por ciento de los ambientes




Foto 2: Vidrios rotos, por falta de buena seguridad y contorno del establecimiento.




Foto 3: Techo en mal estado, del ambiente o casita que la comunidad construyó para cocina. Se filtra agua en todo el invierno



Foto 4: Reparación de la plancha, pollo en mal estado,




Foto 5: pintura de la escuela en diferentes ambientes son ya necesarios, cambio de puertas




Foto 6: depositos de agua en mal estado, igual pintura....este actualmente esta roto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Salas V
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

