

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0363-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: sustitucion de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: colocando el techo de metal



Foto 3: repello de las paredes de la cocina



Foto 4: reparacion de piso de torta de concreto



Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: cambio, reparacion de los canales y bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

