



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Nubes, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0364-43	FECHA:	4/05/2024



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores



Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

