



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
PERU

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Chichum	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chichum, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0365-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Cambio de lamina y costaneras de la cocina escolar



Foto 2: sustitucion de puertas de sanitarios



Foto 3: sustitucion de inodoro




Foto 4: Sustitucion de depósito de agua



Foto 5: sustitucion de pintura en interiores y exteriores en el modulo



Foto 6: sustitucion de plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cunlaj

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

