



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Chichum	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chichum, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0365-43	FECHA:	5/12/2024




Foto 1: sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 28 y sustitución de estructura de soporte de metal en cocina escolar




Foto 2: sustitucion de puertas de sanitarios




Foto 3: sustitucion de inodoro




Foto 4: Sustitucion de depósito de agua



Foto 5: Sustitucion de pintura en muros interiores y exteriores en el módulo




Foto 6: sustitucion de plancha de estufa rural en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

