




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CRUZ DE BARRANCAS, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0370-43	FECHA:	26/02/2024




CUBIERTA DE LAMINA




ESTRUCTURA DE TECHO




PUERTAS Y VENTANAS



REPARACION DE COCINA




PISOS



REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

