



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CRUZ DE BARRANCAS, ALDEA LAS MAJADAS,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0370-43	FECHA:	8/05/2024




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS



Foto 4: REPARACION DE COCINA




Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 6: REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

*Román Román*

Firma y sello del Presidente



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

