



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CRUZ DE BARRANCAS, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0370-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: PUERTAS



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 4: REPARACION SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: REPARACION DE COCINA




Foto 6: REPARACION SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

