



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Tacaná |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chajléu, Aldea Chequín |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0372-43 | FECHA: | 26/02/2024 |



Foto1: mantenimiento de puertas y sustitucion de vidrios y colocar balcones



Foto 2: mantenimiento de portones de metal



Foto 3: sustitución de focos y plafoneras



Foto 4: sustitución de fogones




Foto 5: repello




Foto 6: reparar gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ann Ymnd
Firma y sello del Presidente de la OPE


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
