

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Ciénaga, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0379-43	FECHA:	26/feb/2024.




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Ciénaga, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0379-43	FECHA:	26/feb/2024.



Foto 7



Foto 8



Foto 9:




Foto 10:



Foto 11:








Foto 12:

Observación: Si se necesitan se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPF

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Ciénaga, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0379-43	FECHA:	26/feb/2024.




Foto 13:



Foto 14:



Foto 15:



Foto 16:



Foto 17:



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público		

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Ciénaga, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0379-43	FECHA:	26/feb/2024.



Foto 19:



Foto 20:



Foto 21:



Foto 22:



Foto 23:



Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Ciénaga, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0379-43	FECHA:	26/feb/2024.



Foto 25:



Foto 26:




Foto 27:



Foto 28:




Foto 29:




Foto 30:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público