



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacanã
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0385-43	FECHA:	01/03/2024




Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada zinc calibre 26, aula 1, 2 y direccion con 164 m2




Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada zinc calibre 26, aula 1 con 63 m2



Foto 3: sustitucion de inodoros por tazas lavables baños 1, 2 y 3 e instalacion de deposito de agua de 1000 lt



Foto 4: instalacion de lavatrastos e instalacion de deposito de agua de 1000 lt.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comis...	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

