



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toninchincalaj, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1179-43	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: En la foto que se observa, que se ha terminado el trabajo del techo de la escuela de tres aulas, y también se pintó interior y exterior de las aulas.




Foto 2: En la foto que observamos se terminó el muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.




Foto 3: En la foto que se observa se terminó el trabajo de las banquetas de concreto que requiere el Centro Educativo.



Foto 4: En la Foto que observamos la terminación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.




Foto 5: En la foto se observan las puertas ya terminadas de la bodega del centro educativo.




Foto 6: En las fotos se observaba la terminación de plancha de metal de 3 homillas que son utilizadas para la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toninchincalaj, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1179-43	FECHA:	07/06/2024




Foto 1: En la foto que se observa, que se ha terminado el trabajo del techo de la escuela de tres aulas, y también se pintó interior y exterior de las aulas.




Foto 2: En la foto que observamos se terminó el muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.




Foto 3: En la foto que se observa se terminó el trabajo de las banquetas de concreto que requiere el Centro Educativo.



Foto 4: En la Foto que observamos la terminación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.




Foto 5: En la foto se observan las puertas ya terminadas de la bodega del centro educativo.






Foto 6: En las fotos se observaba la terminación de plancha de metal de 3 homillas que son utilizadas para la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toninchincalaj, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1179-43	FECHA:	07/06/2024




Foto 1: En la foto que se observa, que se ha terminado el trabajo del techo de la escuela de tres aulas, y también se pintó interior y exterior de las aulas.




Foto 2: En la foto que observamos se terminó el muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.




Foto 3: En la foto que se observa se terminó el trabajo de las banquetas de concreto que requiere el Centro Educativo.



Foto 4: En la Foto que observamos la terminación de muro perimetral de block, enfrente de las aulas del primer modulo.




Foto5: En la foto se observan las puertas ya terminadas de la bodega del centro educativo.





Foto 6: En las fotos se observaba la terminación de plancha de metal de 3 homillas que son utilizadas para la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

