



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Soledad, Aldea las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1182-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitucion de soporte de techo de metal por oxidacion




Foto 2: Sustitucion de lamina por oxidación y filtración de agua en tiempo de lluvia




Foto 3: Sustitucion de inodoros



Foto 4: sustitucion de piso de torta de concreto, por ceramico




Foto 5: Sustitucion de canal y baja de agua tubo pvc





Foto 6: Sustitucion de sistema electrico, y accesorios. Pintura de exteriores en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, se contabilizan y numeran de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la O.P. LAS MAJADAS TACANÁ, S.M.

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público