



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G O B N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Flor de Mayo Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1184-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Cambio de Techo por Lamina Troqueola Aluzinc Calibre 26



Foto 2: Cambio de Techo por Lamina Troqueola Aluzinc Calibre 26



Foto 3: Sustitucion de Piso Ceramico



Foto 4: Sustitucion del Sistema Electrico



Foto 5: Sustitucion del Sistema Electrico





Foto 6: Sustitucion del Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF







Firma y Sello Director Centro Educativo Público