



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2849-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Desmontaje de lamina del modulo a sustituir.



Foto 2: Desmontaje de lamina y tendales de madera a sustituir.



Foto 3: Modulo sin lamina, listo para la sustitucion de lamina troquelada calibre 26 con estructura metalica.



Foto 4: Instalacion de Lamina al modulo con estructura metalica.







Foto 5: Sustitucion de la puerta de 1 sanitario .



Foto 6: Sustitucion de Barandales y pila 1 pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del CDF	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---