



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2849-43	FECHA:	10/12/2024




Foto 1: Sustitucion de lamina troquelada aluzin calibre 26 en pasillo del modulo del establecimiento.



Foto 2: Sustitucion de techo completado del modulo 2.



Foto 3: Sustitucion de Canales y bajadas de agua pluvial frente al establecimiento.



Foto 4: Sustitucion de 1 pila de dos lavaderos en el patio del establecimiento.




Foto 5: Sustitucion de 1 puerta del sanitario.





Foto 6: Sustitucion de barandales en area y gradas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Comité de Educación  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
