



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Esperanza, Aldea tuicoche, Tacana San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2991-43	20/02/2024	



Foto 1:
Sustitucion de lamparas Tripold




Foto 2:
Sustitucion de puertas de metal y ventanas de metal




Foto 3:
Sustitucion de ventanas de madera por metal



Foto 4:
sustitucion de ventanas mas vidrios



Foto 5:
repello en muro




Foto 6:
Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

