



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
2018

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Esperanza, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2991-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Sustitución de lámparas



Foto 2: sustitución de puertas



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 4: Sustitución de ventanas mas vidrio



Foto 5: Muro perimetrales



Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troqueleada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la CREA ALDEA TUICOCHO



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Esperanza, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2991-43	FECHA	29/07/2024



Foto 1: Mejoramiento de Muro Perimetral



Foto 2: Sustitucion de puerta de madera



Foto 3: Mijitorio



Foto 4: Sustitución de lavamanos



Foto 5: Pintura en muros exterior e interior



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

