



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Colonia La Democracia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Democracia, Tacaná, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-3437-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



Foto 1: Laminas deterioradas



Foto 2: La madera que sostiene el techo esta en malas condiciones.



Foto 3: El techo ya no cuenta con los capotes.



Foto 4: Lamina deteriorada en todos los lados.



Foto 5: Es necesario remplazar todo el techo.




Foto 6: Lugar donde se reemplazaran los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

Socorro Mica Mica


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]