



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia La Democracia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-3437-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: PROYECTO FINALIZADO. Sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo de cocina, sala de docente y dirección.



Foto 2: PROYECTO FINALIZADO. En los diferentes ranglones de trabajo.



Foto 3: PROYECTO FINALIZADO. Sustitución de canales de bajada de agua pluvial en cocina, sala de docentes, y dirección.



Foto 4: PROYECTO FINALIZADO. Sustitución de estructura de soporte de metal en módulo de cocina, sala de docentes y dirección.



Foto 5: PROYECTO FINALIZADO. Sustitución de tazas en servicio sanitario




Foto 6: PROYECTO FINALIZADO. Sustitución de puertas de metal en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Samuel Muxu Huel

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Dirección

