



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Kaibil Balan"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pin Pin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-3616-43	FECHA:	21/11/2024




Foto1: sustitucion de lamina troquelada zinc calibre 26, aula 1, 2 y 3. por estar deteriorada y gotea en el tiempo de lluvia.



Foto 2: sustitucion de soporte de madera por metal de las aulas 1, 2 y 3 debido a que la madera ya no esta en buenas condiciones



Foto3: sustitucion de lamina troquelada zinc calibre




Foto5: Sustitucion de torta de cemento por piso de granito 35mts2 por deterioro



Foto6: Sustitucion de azulejo en pared rustica por deterioro



Foto6: sustitucion de 8 inodoros por estar en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y Sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público