



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Kaibil Balan"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pin Pin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-3616-43	FECHA:	21/11/2024




Foto1: sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26, aula 1, 2 y 3



Foto 2: sustitucion de soporte de madera por metal de las aulas 1, 2 y 3




Foto3: sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 aula 1, 2, y 3 modulo 3




Foto4: Sustitucion de piso de torta de cemento por piso de granito 35mts2 por deterioro entre en el area de lavamanos hasta el interior de los Inodoros



Foto5: Sustitucion de azulojo en pared rustica en el Interior de los sanitarios por deterioro



Foto6: sustitucion de 8 Inodoros por estar en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

