



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canibalillo Chiquito, Aldea el Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5304-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 1: Sustrución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo 1.



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal modulo 2.



Foto 3: Sustrución de balcones de metal parte frontal modulo 1.



Foto 4: Sustrución de balcones de metal parte frontal modulo 2.



Foto 5: Sustrución de Puertas de metal en servicio sanitario.



Foto 6: Sustrución de puerta de metal entrada principal modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Delfin Buz Wany*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

