



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitucion de accesorios inodoro



Foto 3: Sustitucion de lavamanos



Foto 4: Sustitucion de tuberia PVC linea principal de aguas negras



Foto 5: Sustitucion de accesorios de deposito de agua



Foto 6: Fabricacion instalacion de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: Sustitucion de estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha.



Foto 8: Sustitucion de pila de Cemento de 2 lavaderos hecha a mano.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitucion de accesorios inodoro



Foto 3: Sustitucion de lavamanos



Foto 4: Sustitucion de tuberia PVC linea principal de aguas negras



Foto 5: Sustitucion de accesorios de deposito de agua



Foto 6: Fabricacion instalacion de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: Sustitución de estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha.



Foto 8: Sustitución de pila de Cemento de 2 lavaderos hecha a mano.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público