



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustrucion de piso de torta de concreto



Foto 2: sustrucion de accesorios inodoro



Foto 3: sustrucion de lavamanos



Foto 4: sustrucion de tuberia PVC linea principal de aguas negras



Foto 5: sustrucion de accesorios de deposito de agua



Foto 6: fabricacion instalacion de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 8: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos hecha a mano



Foto 9: Aplicación de pintura en módulo II



Foto 10: Apertura, fabricación e instalación de puerta



Foto 11: Aplicación de pintura en aula de párvulos



Foto 12: Introducción de 33 metros de drenaje a fosa de baños por pila instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustrucion de piso de torta de concreto



Foto 2: sustrucion de accesorios inodoro



Foto 3: sustrucion de lavamanos



Foto 4: sustrucion de tuberia PVC linea principal de aguas negras



Foto 5: sustrucion de accesorios de deposito de agua



Foto 6: fabricacion instalacion de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 8: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos hecha a mano



Foto 9: Aplicación de pintura en módulo II



Foto 10: Apertura, fabricación e instalación de puerta



Foto 11: Aplicación de pintura en aula de párvulos



Foto 12: Introducción de 33 metros de drenaje a fosa de baños por pila instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustrucion de piso de torta de concreto



Foto 2: sustrucion de accesorios inodoro



Foto 3: sustrucion de lavamanos



Foto 4: sustrucion de tubería PVC línea principal de aguas negras



Foto 5: sustrucion de accesorios de deposito de agua



Foto 6: fabricacion instalacion de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
PERU

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 8: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos hecha a mano



Foto 9: Aplicación de pintura en módulo II



Foto 10: Apertura, fabricación e instalación de puerta



Foto 11: Aplicación de pintura en aula de párvulos



Foto 12: Introducción de 33 metros de drenaje a fosa de baños por pila instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

