



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: Sustitucion de piso cerámico color beige madera, aula de párvulos.



Foto 2: Sustitucion de accesorios inodoro (contrallave, tubo de abasto y tanque).



Foto 3: Sustitucion de lavamanos y mingitorios




Foto 4: Sustitucion de tubería PVC línea principal de aguas negras



Foto 5: Sustitucion de accesorios de deposito de agua




Foto 6: Fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	5/11/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de meta



Foto 8: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos hecha a mano




Foto 9: Aplicación de pintura color celeste en muros exteriores módulo II



Foto 10: Apertura, fabricación e instalación de puerta



Foto 11: Aplicación de pintura color blanco en paredes internas del aula de párvulos.



Foto 12: Introduucción de 33 metros de drenaje a fosa de baños por pila instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso cerámico color beige madera, aula de párvulos.



Foto 2: Sustitución de accesorios inodoro (contrallave, tubo de abasto y tanque).



Foto 3: Sustitución de lavamanos y mingitorios



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras




Foto 5: Sustitución de accesorios de depósito de agua



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5448-42	FECHA:	5/11/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de meta



Foto 8: sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos hecha a mano



Foto 9: Aplicación de pintura color celeste en muros exteriores módulo II



Foto 10: Apertura, fabricación e instalación de puerta



Foto 11: Aplicación de pintura color blanco en paredes internas del aula de párvulos.



Foto 12: Introduccción de 33 metros de drenaje a fosa de baños por pila instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0361-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, fundición de marquesina en módulo I, primaria




Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 5: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 6: Fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventanas

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Canatzaj, Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0361-43	FECHA:	5/11/2024




Foto 7: fabricación e instalación de puerta de metal en módulo







Foto 8: Aplicación de pintura en muros exteriores en módulo II primaria



Foto 9: Sustitución de 33 metros de cable por lámparas led, apagadores y tomacorrientes.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	