



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Santa Maria las Nubes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0011-43	FECHA:	25/09/2024



FOTO 1: Instalando láminas troqueladas de calibre 26 en el techo de la escuela por orificios.



FOTO 2: pegando piso de granito en 2 salones de clase con medidas 7.35x8 metros por deterioro



FOTO 3: Sustituyendo estructura de baños de madera por estructura de block.



FOTO 4: Instalando puertas de metal en baños



FOTO 5: Sustitución de tuberías de drenaje por deterioro.



FOTO 6: instalación de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público