



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O L O M B I A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Santa Maria las Nubes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0011-43	FECHA:	08/10/2024




Foto 1: Lámina troquelada calibre 26 instalada en el techo de la escuela



Foto 2: piso de granito instalado en 2 salones de clase.




Foto 3: 3 baños realizados con muros de block



Foto 4: 3 puertas instaladas en los servicios sanitarios

NOTA: NO HAY FOTOGRAFIA PORQUE LA TUBERIA ESTA BAJO TIERRA

Foto 5: se cambio 60 M Lineales de tubería de drenaje.




Foto 6: 2 Inodoros instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público