



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0014-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Desinstalando e instalando lamina troquelada aluzinc calibre 26. Medidas: 21mts. Largo por 11.5 de hancho equivalente a 42 laminas en total.



Foto 2: Pintando las paredes interiores e interiores del centro educativo. Equivalente a 318 mts.



Foto 3: Removiendo el material concreto de las cunetas que ya no sirven. Cantidad 36 metros.



Foto 4: Fundiendo nuevamente las cunetas con material concreto en las cunetas a reparar. Cantidad 36 metros.



Foto 5: Instalando piso en dos modulos y la dirección del establecimiento educativo, equivalente a 165 metros cuadrados.



Foto 5: Contiuación de la Instalación de piso en dos modulos y la dirección del establecimiento educativo, equivalente a 165 metros cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.