



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0014-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Lamina troquelada alucinc calibre 26 instalada en el techo de la escuela. Medidas: 21mts. Largo por 11.5 de hancho equivalente a 42 laminas en total.



Foto 2: Finalización de la pintura en el Edificio educativo en sus paredes interiores y exteriores. Equivalente a 318 mts.



Foto 3: Cunetas reparadas en un cien por ciento. Cantidad 36 metros.



Foto 4: Cunetas finalizadas en su totalidad. Cantidad 36 metros.



Foto 5: Piso instalado en un cien por ciento en dos aulas y la dirección del establecimiento educativo, equivalente a 165 metros cuadrados.




Foto 6: Finalización de la instalación del piso cerámico en los módulos planificados, equivalente a 165 metros cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Programa de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.