



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toniná, Aldea Chocabj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0016-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Pintura en la parte interna y externa de la escuela y colocación de un Timbre en un 25% de avance.




Foto 2: Pintura en la parte interna de los sanitarios en un 15% de avance



Foto 3: Pintura interna del edificio escolar y mejoramiento de alumbrado eléctrico en un 25% de avance.



Foto 4: Pintura externa del edificio escolar en un 5% de avance.



Foto 5: Mejoramiento de techo. (Cocina) en un 20% de avance.



Foto 6: Colocación de carrileras de block, repello y cernido de pared en un 30% de avance.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Toniná, Aldea Chocabj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0016-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: Mejoramiento de sanitarios en un 15% de avance.



Foto 8: Sustitución de pila en un 25% de avance.



Foto 9: Mejoramiento de puertas de madera por metal. (Cocina) en un 0% de avance.



Foto 10: Mejoramiento de ventanas de madera a metal en un 0% de avance.



Foto 11: Colocación de piso cerámico en un 60% de avance.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales. Se debe utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

