



Ministerio de Educación  
Ecuador

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIBINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0017-43	FECHA:	LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, 400 m2.



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26. UN TOTAL DE 209 M2



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS (LIJADO, SUGECIONES, Y APLICACIÓN DE PINTURA) 4



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA 11 M2



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO UN TOTAL DE 171 m2



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEAY PLANCHA DE METAL. 1 UNIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico