



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Sibinal |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta No.2 " Jardines de Minerva" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Zona 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-08-0041-43 | FECHA: | 30/06/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de columnas de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.A.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

