



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Hoja Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0045-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: Mantenimineto a estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustitucion de vidrios



Foto 3: sustitucion de piso de ceramico




Foto 4: Reparacion de muro perimetral de block



Foto 5: fabricacion e instalacion de balcon de metal



Foto 6: Sustitucion de pila plastica de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romulo Abelino
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público