



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Hoja Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0045-43	FECHA:	17/11/2024



Foto1: En proceso a mantenimineto a estructura de soporte de metal



Foto 2: En proceso de sustitucion de 8 vidrios



Foto 3: sustitucion de piso de ceramico



Foto 5: fabricacion e instalacion de balcon de metal



Foto 6: Instalando pila plastica de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romulo Abelino

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

