



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Hoja Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0045-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal 132 m2.




Foto 2: 5.5 Instalación de 8 vidrios en aula y dirección.




Foto 3: 6.8 Sustitución de 96 m2 de piso cerámico en aula, dirección, bodega y corredor.



Foto 4: 15.1 Reparación 30 m2 de muro perimetral de block



Foto 5: 19.2 Instalación de 17 m2 de balcon de metal en ventana de aula y dirección.



Foto 6: 20.12 Sustitucion de pila plastica de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romulo Abelino

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

