

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0388-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Sustrucción de puerta de metal.



Foto 8: Sustrucción de mejitorios.



Foto 9: Sustrucción de lavamanos.



Foto 10: Sustrucción de inodoro.



Foto 11: Sustrucción de balcones de metal.



Foto 12: Reparación de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0388-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Reparación de repello y sernido de paredes.



Foto 2: Mantenimiento de piso de granito.



Foto 3: Reparación de red de drenaje y red de agua potable.



Foto 4: Reparación de red de drenaje y red de agua potable.



Foto 5: Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 6: Sustitución de puertas en servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

