



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0388-43	FECHA:	28/11/2024



Foto7: En proceso de sustitucion de puerta de metal.




Foto 8: En proceso de sustitucion de mejitorios.




Foto 9: En Proceso de sustitucion de lavamanos.



Foto 10: En proceso de sustitucion de inodoro.



Foto 11: En proceso de sustitucion de balcones de metal.



Foto 12: En proceso de reparacion de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GOBIERNO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0388-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: En proceso de reparación de repello y sernido de paredes.



Foto 2: En proceso de mantenimiento de piso de granito.



Foto 3: En proceso de reparación de red de drenaje y red de agua potable.



Foto 4: En proceso de reparación de red de drenaje y red de agua potable.



Foto 5: En proceso de mantenimiento a barandas de metal.



Foto 6: En proceso de sustitucion de puertas en servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativa Público