

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0388-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Finalización de sustitución de puerta de metal.



Foto 8: Finalización de sustitución de mejitorios.



Foto 9: Finalización de sustitución de lavamanos.




Foto 10: Finalización de sustitución de inodoro.



Foto 11: Finalización de sustitución de balcones de metal.



Foto 12: Finalización de reparación de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0388-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Finalización de reparación de repello y sernido de paredes.



Foto 2: Finalización de mantenimiento de piso de granito.



Foto 3: Finalización de reparación de red de drenaje y red de agua potable.



Foto 4: Finalización de reparación de red de drenaje y red de agua potable.






Foto 5: Finalización de mantenimiento a barandas de metal.



Foto 6: Finalización de sustitución de puertas en servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y Sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público