



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibial
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés Cheoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0400-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: se quito todo LA PINTURA PARA LA RESTAURACIÓN DE LA MISMA



Foto 2: SUSTITUIR ESA PUESRTA Y REPELLO ADENTRO Y AFUERA



Foto 3: QUITANDO PINTURA EN PARED




Foto 4: PREPARACIÓN DEL MATERIAL



Foto 5: PRIMERA CAPA DE LA RESTAURACIÓ



Foto 6: ACABADOS DE LA PRIMERA CAPA DEL REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Asociación Familiar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibial
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés Cheoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0400-43	FECHA:	23/11/2024




Foto 1: Se quito todo el techo y la estructura de metal de la Cocina Escolar



Foto 2: Se esta restaurando las planchas para la cocina escolar



Foto 3: Se cambia la puerta de la cocina escolar



Foto 4: se sustitulle la pila en la cocina Escolar



Foto 5: sustitucion de valcones



Foto 6: Sustitución de valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

