



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cuevas del Platanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0401-43	FECHA:	1/10/2024




Foto1: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc, calibre 26.



Foto 2: Sustitucion de estufa rural por plancha.



Foto 3: Aplicación de pintura en el interior y exterior de la escuela y baños



Foto 4: Sustitucion de porton, ventanas de la dirección, puertas de la escuela y de los baños .



Foto 5: Sustitucion de puertas de los servicios sanitarios



Foto 6: Sustitucion de lámina troquelada aluzinc, calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Emilio B...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público