



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tohamán, Sibinal, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0403-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Ventanas en mal estado



Foto 3: Piso en mal estado



Foto 4: Pintura deteriorada



Foto 5: Instalación de piso de torta de concreto de 5 cm de grosor, por encharcamiento.



Foto 6: Mejoramiento de estufa rural y torta de cemento en cocina, por mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

