



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tohamán, Sibinal, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0403-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada y mantenimiento de estructura de metal



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Instalación de piso de granito



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de piso de tierra por torta de concreto



Foto 6: Mejoramiento de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

