

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tohamán, Sibinal, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0403-43	FECHA:	10/10/2024



Foto1: Instalación de lámina troquelada y mantenimiento de estructura de metal



Foto 2: Vidrios sustituidos




Foto 3: piso de granito instalado




Foto 4: Pintura mejorada



Foto 5: Piso de torta de concreto de 5cm de grosor instalado



Foto 6: Estufa rural mejorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

