



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Sibinal          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Cabishmay |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-08-1189-43               | FECHA:                         | 5/10/2024        |



Foto 1: Sustitución de piso de Cemento por piso de granito (Corredores del establecimiento) 40 metros cuadrados.



Foto 2: Sustitución de piso de cemento por piso Cerámico de dos aulas, Dirección, Bodega Cocina.




Foto 3: Aplicación de Pintura en Muros Exteriores e Interiores por deterioro.



Foto 4: Mantenimiento a las estructuras de metal, que son balcones por deterioro.



Foto 5: Instalación de nuevos balcones, para protección de las estructuras de metal.



Foto 6: Mantenimiento a puertas, cortado, soldadura, lijado, pulida y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Sibinal          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Cabishmay |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-08-1189-43               | FECHA:                         | 1/10/2024        |



Foto 7: Susstitución de una pila de cemento por una pila de dos lavaderos.



FOTO 8: Instalación de vidrios en estructuras de metal de ventanales.



FOTO 9: Aplicación de Pintura las paredes de los Servicios Sanitarios.



FOTO 10: Sustitución de inodoros por daños sufridos durante terremotos.



FOTO 11: Mantenimiento a puertas de Servicios Sanitarios.



FOTO 12: Sustitución de piso de Cemento por piso de Granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

