



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cabishmay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-1189-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Finalización de la instalación del piso Granito en los corredores del centro educativo 40 m2.



FOTO 2: Finalización de la Instalación del Piso Cerámico Cuernavaca Negro 177 m2. en dos aulas, cocina, bodega y dirección del centro educativo



FOTO 3: Finalización de la aplicación de 504 m2 de pintura en muros Interiores y Exteriores.



FOTO 4: Finalización del mantenimiento de 46 m2 a las estructuras de metal de los Balcones.



FOTO 5: Finalización de la Instalación de 9.5 m2 de Nuevos Balcones del Centro Educativo.




FOTO 6: Finalización del mantenimiento a las estructuras de metal de 4 puertas, del Centro Educativo y 4 puertas de Servicios Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Ecuador

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cabishmay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-1189-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: Finalización de la instalación de dos pilas plásticas de dos lavaderos.



FOTO 8: Finalización de la Instalación de 13 vidrios en estructuras de metal de ventanales.



FOTO 9: Finalización de la instalación de dos llaves de paso



FOTO 10: Finalización de la instalación de tres inodoros en los Servicios Sanitarios.



FOTO 11: Finalización al Mantenimiento de 4 puertas de Servicios Sanitarios.



FOTO 12: Finalización de la Instalación de piso de Granito en el corredor de la Cocina Escolar. 20 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cabishmay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-1189-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 13: Finalización de la sustitución de 3 llaves de chorros



FOTO 14: Finalización de la sustitución de 2 chapas de puertas.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

