



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega del Volcán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-1190-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1. La lamina del techo de la escuela, el oxido está avanzando en la parte exterior, por lo que se pretende aplicar pintura, para que tenga mas durabilidad, medidas 10 M ancho X 52.50 M largo, equivalente a 525 M2



Foto 2. La torta de cemento de los corredores de la escuela en la mayor parte, se esta deteriorando, por lo que se pretende colocarle el piso de granito, para una que no se sigue arrinando, medidas 50x2.20, equivalente




Foto 3. Despues de realizar el repello respectivo de dos aulas, se aplicara la pintura en las partes interiores de las aulas, contiene las medidas de: 38 mts de largo por 2 mts con 50 Cms de ancho, equivalente a 95 M2.



Foto 4. El piso de un aula ya contiene grietas, por lo que se colocará piso ceramico, para una mejor ambientación de los niños, la cual contiene las siguientes medidas. 7m largo por 5m de ancho equivalente a 35 M2.



Foto 5. La torta de cemento del patio de la escuela esta perdiendo la fuerza, por el deterioro del mismo, por lo que se realizará su reparación, para el beneficio de los niños, medidas: 15 mts x 15 mts, equivalente a 225



Foto 6. Las paredes de dos aulas se encuentran en malas condiciones, por humedad, por lo que se realizará el repello respectivo, para tener mas durabilidad, contiene las medidas de 38 M ancho por 2.50 M largo. 95 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

